

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES CLIMATISEURS ET INTÉRIEURS DE VOITURE

APPROUVÉ CONFORME À LA NORME EN 14476

DEUX EN UN :
NETTOYANT POUR LES
INTÉRIEURS ET LES
CLIMATISEURS





DÉSINFECTER L'INTÉRIEUR ET LE CLIMATISEUR

RESTE SAIN ET SÛR



NETTOYANT CLIMATISEUR

Élimine les moisissures, les bactéries et autres micro-organismes et virus dangereux



UTILISATION EN ATELIER

Conçu pour être utilisé dans les ateliers professionnels avec l'atomiseur à ultrasons Refresh-o-mat WAECO. Convient également aux modèles d'autres fabricants.



EFFET PROUVÉ

Les tests en laboratoire ont montré que WAECO AirCon Refresh élimine efficacement les virus enveloppés tels que stipulé dans la norme EN 14476 (y compris SARS-CoV-2).

La propreté et l'hygiène sont primordiales en temps de pandémie. Quand il s'agit de la désinfection efficace de l'intérieur d'une voiture et du système de climatisation d'un véhicule, des équipements professionnels sont nécessaires. L'atomiseur à ultrasons WAECO Refresh-o-Mat HD permet un nettoyage et une désinfection complète et minutieuse du climatiseur.

EFFET CERTIFIÉ CONTRE TOUS LES VIRUS ENVELOPPÉS

Le désinfectant de climatisation de WAECO a été testé pour ce que l'on appelle les « virus enveloppés », une catégorie comprenant également l'agent pathogène du corona. Après avoir réussi le test, le fabricant est autorisé à déclarer que le AirCon Refresh est « actif contre tous les virus enveloppés conformément à la norme EN 14476:2013+A2:2019 ».


La désinfection de la climatisation d'un véhicule est importante, pas seulement en temps de pandémie. Après tout, les virus, les bactéries et autres microorganismes trouvent des conditions de croissance idéales dans les environnements sombres dont la température est également idéale. Si les germes pénètrent dans l'habitacle par les fentes d'aération, des risques graves d'allergies et d'infections sont présents.

Les experts du secteur précisent que dans le cadre de la progression de la pandémie de COVID, la désinfection des véhicules sera bientôt l'une des tâches de maintenance les plus fréquentes.

Le désinfectant de climatisation AirCon Refresh de WAECO est proposé en bouteilles d'un litre ou en plus petites bouteilles pratiques de 100 ml contenant la quantité exacte nécessaire pour un véhicule. Des précisions sur le nettoyage et la désinfection des climatiseurs sont disponibles sur le site web du fabricant, waeco.com.



TESTÉ EN
14476



EFFET VIRUCIDE PROUVÉ !

Des tests de laboratoire indépendant ont montré que le désinfectant WAECO AirCon Refresh pour climatiseurs élimine efficacement les virus enveloppés tels que prescrit dans la norme EN 14476. Cette catégorie spéciale de virus inclut également le virus SARS-CoV-2.

Atomiseur à ultrasons à usage intensif Refresh-o-mat

Pour une utilisation professionnelle dans les ateliers :
La technologie des ultrasons élimine les bactéries et les odeurs

- Bâti robuste en inox
- Transformateur de puissance intégré
- Vaporisation jusqu'à 400 ml de liquide nettoyant
(convient également pour les grands véhicules comme les bus par ex.)

Caractéristiques :

Alimentation électrique : 230 volts AC/50 Hz

Capacité de l'atomiseur : environ 383 l/h

Dimensions (l x h x p) : 150 x 280 x 400 mm (avec tube d'évacuation)

Accessoires en option :

Kit d'adaptation pour le traitement des canaux d'aspiration de l'air

Refresh-o-mat à usage intensif

Jeu de flexibles

Nettoyant de climatisation, 1 litre,
pour environ 10 utilisations

Nettoyant de climatisation, 100 ml,
lot de : 20 pièces

N° de produit 8885300096

N° de produit 8885300097

N° de produit 8887400008

N° de produit 8887400016



CONSEIL

Également très
pratique pour le travail
quotidien : portion
individuelle de 100 ml

WAECO
AirCon Service

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly

Service Consommateurs Particuliers

Mail info@dometic.fr
Tél 0 800 004 917 (prix d'un appel local)

Service Commercial Professionnel

Mail serviceclients@dometic.com
Tél +33 3 44 63 35 00

Service Technique Professionnel

Mail service@dometic.fr
Tél +33 3 44 63 35 00